

Bermverstevingingen gemeente Sint Anthonis

In de gemeentebegroting is een bedrag van 1 miljoen euro opgenomen om bermen te verstevigen. De bermen worden in de huidige situatie op diverse plekken kapot gereden. Belangrijkste oorzaak hiervoor zijn de brede landbouwvoertuigen die menigmaal de bermen als uitwijk gelegenheid gebruiken.

Op basis van klachten, verzoeken en constateringen komen de volgende wegen in aanmerking:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Broek/Oosteind | Wanroij |
| 2. Hapseweg | Wanroij |
| 3. Eerste Stichting/Gemertsebaan | Oploo/Landhorst |
| 4. Tweede Stichting | Oploo/Landhorst |
| 5. Nieuweweg | Oploo/Westerbeek |
| 6. De Quayweg | Landhorst |
| 7. Peelkant | Sint Anthonis |
| 8. Stevensbeekseweg/Kloosterstraat | Stevensbeek/Sint Anthonis |
| 9. Noordkant | Sint Anthonis |
| 10. Noordstraat | Wanroij |
| 11. Zandkant | Sint Anthonis |
| 12. Rondveld | Sint Anthonis |
| 13. Lactariaweg | Stevensbeek |
| 14. Lindelaan | Stevensbeek |
| 15. Mullemsedijk | Stevensbeek |
| 16. Blauwstraat | Sint Anthonis |
| 17. Hank | Wanroij |



Enkele wegen komen in aanmerking voor een andere aanpak dan bermversteving:

Oosteind / Broek / Hapseweg

Afhankelijk van nader onderzoek naar de effecten van de Rondweg om Haps moet hier een opwaardering van de weg plaatsvinden (denk aan 80 km/h, vrij liggende fietspaden etc.)

Eerste en Tweede Stichting

Deze wegen liggen parallel waardoor het mogelijk is de tweede stichting op te waarderen voor doorgaand verkeer en langzaam verkeer niet toe te laten, de eerste stichting wordt daarentegen geschikt voor langzaam verkeer waarbij doorgaand verkeer niet wordt toegelaten.



Verschillende wijze van bermversteving:

In Sint Anthonis gebruikelijk:

- *Grasbetontegels/ grasbeton blokken*
- *Betonsloof*
- *Asfaltgranulaat*



In het verleden zijn ook kunststoftegels gebruikt, hier zijn minder goede ervaringen mee (worden er uit gereden en gaan vervolgens zwerven).


Het gebruik van asfaltgranulaat bevalt goed maar leid niet altijd tot gewenste resultaat

Andere mogelijkheden:

1. *Bermreflectoren*
2. *Asfaltverbreding met bermblokken*
3. *Extra bermblokken en reflectoren*
4. *Betongranulaat*
5. *Grasbetonverharding*
6. *Halfverharding puingranulaat*
7. *Betonverharding (let op nuts/bomen)*



Voorstel aanpak



Legenda/Prioriteit

Legenda/Prioriteit	Maatregel
A: Broek/Oosteinde	2
B: Hopseweg	2
C: Eerste/Tweede Stichting	1
D: Nieuweweg	5
E: Peelkant	5
F: Stevensboekseweg	5
G: De Quayweg	1&2
H: Noordkant	-
I: Noordstraat	-
J: Zandkant	-
K: Rondveld	-
L: Lactariaweg	-
M: Lindelaan	-
N: Mullersdijk	-
O: Blauwstraat	-
P: Hank	-

Maatregelen

1. Reflectoren
2. Asfaltverbreding met bermblokken
3. Extra bermblokken en reflectoren
4. Betongranulaat
5. Grasbetanverharding
6. Haltverharding puingranulaat
7. Betonverharding

Uitvoerbaar
 Niet uitvoerbaar



Vragen?????